

**Акт
технического состояния транспортного средства**

Комиссия, образованная приказом Главы МОСП «село Хив» от 09.12.2022 г. № 50 «О создании комиссии для технического осмотра и выявления неисправностей транспортного средства», в следующем составе:

Рамазанов Ф.Г. – Глава МОСП «село Хив», председатель комиссии,

Члены комиссии:

Джалавханов М.М. – заместитель главы МОСП «село Хив»;

Асланов Ш.Ш – Начальник ЖКХ МОСП «село Хив»;

Мазатаева С.К- Гл. бухгалтер МОСП «село Хив»;

произвела осмотр технического состояния автотранспортного средства – Трактор ,колесный, экскаватор ЭО-2621, цвет – «сине-оранжевый», с регистрационным знаком ЕА.7804.05 на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

При ознакомлении с документами и осмотре транспортного средства установлено:

1. Состав и качественное состояние транспортного средства

Наименование и характеристики ТС		Трактор ,колесный, экскаватор ЭО-2621 на базе трактора Беларус МТЗ-80/82
Категория	по документам	С
	фактически	С
Первоначальная стоимость (руб.)		892000
Завод изготовитель и зав. №		ООО «Челябинский завод коммунального машиностроения» (Россия)
Год выпуска		2011
Дата ввода в эксплуатацию		2011
Кол-во отработанных лет		12
Норма эксплуатации лет		8

После осмотра транспортного средства и технической документации было установлено следующее: год изготовления трактора - 2011, пробег (наработка мото часов) с начала эксплуатации составил (а) – 9022 м/ч, капитальный ремонт - не проводился, остаточная стоимость – 0,00 руб.

2. Краткое описание основных дефектов

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние, Внешние признаки неисправности, выявленные в результате осмотра	Заключение о дальнейшем использовании
1	Несущая рама	На раме имеются заметные трещины, продольных и поперечных сварных швов, застаревшие сколы, глубокие царапины, небольшие очаги ржавчины.	Требуются локальные кузовные и рамные сварочные работы
2	Двигатель	Требуется капитальный ремонт	Непригоден к эксплуатации
3	Сцепление	Неисправно, требует ремонта	Частично пригоден к эксплуатации
4	Ходовая часть	Неисправно, отсутствуют некоторые детали и агрегаты	Требуется капремонт и замена всех четырех колес
5	Электрооборудование	Работает левая фара, все остальное в нерабочем состоянии	Требуется полный ремонт

6	Салон кабины.	Сиденье имеет затертый загрязненный вид. Имеются царапины на панели салона и на внутренней обшивке дверей.	электрооборудования Требуется частичный ремонт внутренней отделки
Общее техническое состояние		В целом состояние Трактора Эсковатора ЭО-2621 оценивается как непригодное к дальнейшему эксплуатации и ремонту, требуемый для ремонта средства у администрации села отсутствует и экономически нецелесообразно его восстановления.	

2. Комплектность

Не укомплектовано, отсутствуют основные узлы и агрегаты.

3. Причины досрочного износа или повреждения

Физический износ, и поломка основных узлов и агрегатов.

4. Предложения комиссии

Трактор ,колесный, экс/каватор ЭО-2621 на базе трактора Беларус МТЗ-80/82. цвет – «Сине-оранжевый», с регистрационным знаком 7804ЕА, 2011 года выпуска, с начала эксплуатации имеет наработка моточасов – 9022 м/ч., по данным бухгалтерского учета имеет остаточную стоимость -- 0,00 руб., капитальному ремонту не подвергался, непригоден для эксплуатации, требует ремонта в объеме, экономически нецелесообразной его выполнения для организации.

Комиссия предлагает реализовать транспортное средство.

Председатель комиссии

Члены комиссии



